

## 3.3.10 Загрузка замечаний

емы_K1_C2_двор_Колодезников.		
ушение 10/2018-45BK -К1 лист 25	При монтаже трубопровода канализации СТ К1.1-5 7-го эта...	
ушение 10/2018-45BK -К1 лист 3 Лист С.6	При монтаже бытовой канализации Корпуса 1 применены н...	
ушение 10/2018-45BK -К1 лист 25	При монтаже трубопровода канализации СТ К1.2 1-го этаж...	
ушение 10/2018-45BK -К1 лист 25	При монтаже трубопровода канализации СТ К1.1 1-го этаж...	
ушение 10/2018-45BK -К1 лист 25	При монтаже трубопровода канализации СТ К1.1 1-го этаж...	
03_20_АНТ_ППС_158_Лифтовые_K1_C2_Колодезников.	Лифтовые шахты 2 секции 1 корпуса в осях 17/П-Р от отм. -...	
03.19_АНТ_ППС_157_Протечки_Зубков	Вовремя проведения операционного контроля в помещен...	
03.19_АНТ_ППС_156_Стяжка_Зубков	Вовремя проведения операционного контроля в помещен...	

Создать замечание

Загрузить замечания

Скачать реестр

Выберите файл данных и укажите диапазон строк для замечаний для загрузки. Нажмите кнопку "Начать".

SEVERIN DEVELOPMENT Тишинка Замечания Уведомления Предписания Qr создание Qr управление Активность

### Импорт Issues

Файл с данными

Тишинка\_реестр\_замечаний\_27.03.20-1620.xlsx

Диапазон строк

В следующем шаге отображается предварительный просмотр

## Импорт Issues

Файл с данными

Выбрать файл данных

Тишинка\_реестр\_замечаний\_27.03.20-1620.xlsx

Диапазон строк

2

7

Начать

Строка Статус	Номер	Заголовок	Описание	Дата создания	Срок выполнения	Ответственный	Статус замечания	Выявл/Снял	Тип нарушения	Дата выдачи замечания	Наименование организации Проектировщика	Шифр раздела по договору	Наименование основного комплекта чертежей	Краткое наименование раздела	Статус документа
2	169	Ширина проема	Ширина проема в лифтовой холл увеличина на 100 мм по отношению к ПД	28/11/2019		Nadezgda Osipova	Не устранено	Nadezgda Osipova	Не соответствие РД и ПД	28/11/2019	АНТЯПЫ	10/2018-45-КЖ 2.5.4	КЖ	КР	Не согласно
3	19	Пустоты с оголением рабочей арматуры	На вертикальной конструкции стены ramпы в осях 19-21/Е-Ж зафиксированы пустоты	06/06/2019			Не устранено		Контроль технологии и качества	06/06/2019					
4	85	нет глубины заложения утеплителя		16/07/2019		Nadezgda Osipova	Не устранено	Nadezgda Osipova	Оформление РД	16/07/2019	АНТЯПЫ	10/2018-45-КЖ0.4.1	Гидроизоляция наружных стен -1-го этажа	КР	Не согласно
5	88	Дефекты бетонных поверхностей	В результате осмотра поверхности перекрытия в осях 14-15/П-Р	14/08/2019	31/08/2019		Не устранено		Контроль технологии и качества	14/08/2019	АНТЯПЫ				

При некорректном заполнении полей, система укажет на это и предложит исправление. Ошибки возникают при заполнении не в том формате, или не с теми значениями, указанными в системе BIM360 (например: внесение буквенных символов в цифровое поле; указание значения, не указанного в выпадающем списке BIM360).

## Импорт Issues

Файл с данными

Выбрать файл данных

Тишинка\_реестр\_замечаний\_27.03.20-1620.xlsx

Диапазон строк

2

7

Начать

Строка Статус	Номер	Заголовок	Описание	Дата создания	Срок выполнения	Ответственный	Статус замечания	Выявл/Снял	Тип нарушения	Дата выдачи замечания	Наименование организации Проектировщика	Шифр раздела по договору	Наименование основного комплекта чертежей
2	169	Ширина проема	Ширина проема в лифтовой холл увеличина на 100 мм по отношению к ПД	28/11/2019		Nadezgda Osipova	Не устранено	Nadezgda Osipova	Не соответствие РД и ПД	28/11/2019	АНТЯПЫ	10/2018-45-КЖ 2.5.4	КЖ
3	19	Пустоты с оголением рабочей арматуры	На вертикальной конструкции стены ramпы в осях 19-21/Е-Ж зафиксированы пустоты	ТЕСТ			Не устранено		ТЕСТ	тест			
4	85	нет глубины заложения утеплителя		16/07/2019		Nadezgda Osipova	Не устранено	Nadezgda Osipova	Оформление РД	16/07/2019	АНТЯПЫ	10/2018-45-КЖ0.4.1	Гидроизол наружных -1-го этажа
5	88	Дефекты бетонных поверхностей	В результате осмотра поверхности перекрытия в осях 14-15/П-Р наотм -0.400 выявлено наличие диагональных трещин.	14/08/2019	31/08/2019		ТЕСТ		Контроль технологии и качества	14/08/2019	ТЕСТ		
6	159	Изменена геометрия и расположение отверстий инж.систем	Изменена геометрия и расположение отверстий инж.систем	21/11/2019	21/11/2019	Nadezgda Osipova	Не устранено	Nadezgda Osipova	Не соответствие РД и ПД	21/11/2019	АНТЯПЫ	10/2018-45-КЖ 2.4	Перекрытия

Далее нажмите кнопку "Начать". Сервис загрузит выбранные строки как замечания в систему BIM360.

# Импорт Issues

Файл с данными

Выбрать файл данных

Тишинка\_реестр\_замечаний\_27.03.20-1620.xlsx

Диапазон строк

2

7

Начать

Revision #2  
Created 21 April 2022 12:53:40 by Сергей Казанцев  
Updated 22 April 2022 09:54:04 by Сергей Казанцев